

Утверждаю:
 Директор МБОУ СОШ №2
 Т.В. Войтке
 Приказ № 131/01 от 01.09.2022 г.



ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения на 2023 – 2030 годы.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий в тыс. рублей	Сроки исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта
1	2	3	4	5	6	7
Территория, прилегающая к зданию						
1.1	Остановка общественного транспорта		Написать письмо в соответствующую инстанцию с приложением фотографии о размещении схемы движения МПН к объекту		До конца 2023г.	
2.2	Пандус не соответствует требованиям. Поручни не установлены.	Приглашение тьютора по требованию 2023-2024	Строительство нового пандуса в соответствии с требованиями	120,00	2024-2025	
2.3	Порог высотой 0,04 м, допустимо 0,014 м	Помощь тьютора в передвижении МПН до 2024	Привести в соответствии с требованиями	3,00	2024	

2.4	Тамбур не оборудован соответствующим требованиям покрытия		Оборудовать грязезащитным оборудованием	7,00	2023
Пути движения внутри здания					
3.1	Высота порогов составляет 0,12 м, допустимо 0,014 м	Помощь тьютора в передвижении МГН	Привести в соответствии с требованиями	20,00	2025
3.2	Отсутствует устройство визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.	Помощь тьютора в передвижении МГН	Установить устройство визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е 21	50,00	2025
Зона обслуживания инвалидов					
4.1	Информирующие обозначения помещений отсутствуют	Помощь тьютора в передвижении МГН до 2026г	На дверях установить информационные обозначения	10,00	2026
Санитарно-гигиенические помещения					
5.1	Специально оборудованные для МГН места отсутствуют	Помощь тьютора в передвижении МГН до проведения ремонта.	Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации.	150,00	2026-2027
Система информации на объекте					
6.1	Визуальные средства информации отсутствуют	Помощь тьютора в передвижении МГН	Установить средства информации	10,00	2027
6.2	Акустические средства	Помощь тьютора в	Установить	30,00	2027-

	информации отсутствуют	передвижения МГН	акустические средства информации	2030
6.3	Тактильные средства информации отсутствуют	Помощь тьютора в передвижении МГН	Установить тактильные средства информации	2028-2030
	Итого:		412,00	

Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

Председатель комиссии:

Директор МБОУ СОШ №2 Т.В. Войтке

Социальный педагог МБОУ СОШ №2 Н.П. Мут

Заведующая хозяйством А.А. Славская


